



na trhu	KOWAX KWX730	ESAB New-Tech
Fotka		
Optická třída dle EN379	1 / 1 / 1 / 1	1 / 1 / 1 / 1
Zorné pole	95 x 62mm (5890mm ²)	96 x 42mm (4032mm ²)
Počet snímačů	4	4
Ochrana před UV/IR zářením	DIN16	DIN16
DIN rozjasněná	3,5	4
DIN ztmavená	5-8, 8-13 externí ovl.	9-13 externí ovl.
Zdroj energie	Solární článěk + výměnná baterie 1 x CR2450 lithium	Solární článěk - bez výměny baterií
Indikátor slabé baterie	ANO	ANO
Citlivost	ovládání externě	ovládání externě
Funkce/režimy	Broušení (externí ovl.), Excelentní pro nízké TIG ≥2 [A]/DC; ≥2 [A]/AC , MIG/MAG; MIG/MAG Pulse; Plasma Řez./Svař.; MMA, TIG, atd.viz.manuál	Broušení (externí ovl.), MMA, MIG, TIG
Rychlost zatmavení	0,04ms	0,15ms
Přechod z tmava do světla	0,1-1 externí ovl.	0.1-1.0s externí ovl.
Provozní teploty	-10°C~+55°C	-10°C / +60°C
Materiál	NYLON	NYLON
Hmotnost	445g	450g
Balení	Papírová krabice, +1ks náhradní přední krycí folie	
Ostatní	manuál v ČJ a AJ + záruční list	

Protože oči máte jen jedny,

vždy důsledně porovnávejte hlavně tyto parametry:

1/1/1/1 EN379

Optická třída 1, 2 nebo 3 – optická kvalita. Třída 1 je nejlepší hodnocení.

Průnik světla (pouze samostmívací filtry). Hodnocení 1,2 nebo 3 znamená průnik světla přes zatmavený filtr. Třída 1 je nejlepší hodnocení.

Variace ve ztmavení filtru (pouze samostmívací filtry). Hodnocení 1,2 nebo 3 znamená Homogenitu úrovně ztmavení po celé ploše filtru. Třída 1 je nejlepší hodnocení.

Úhlová nezávislost na průnik světla. Hodnocení 1,2 nebo 3 znamená nezávislost průniku světla při bočním pohledu. Třída 1 je nejlepší hodnocení.

Pozn.: EN 379 - Prostředky k ochraně očí - Automatické svářečské filtry